


〈セグメント切削状況及び是正工事案〉

不適切施工箇所①



不適切施工箇所②

