土壌汚染状況調査地点図 S=1/2000

別紙（１）