旧築地市場内(環状第2号線事業部分)土壌汚染状況調査地点図 S=1/2000